

## Szczegółowy opis pojazdu Fiat Ducato FZ 73721

sporządzony na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Pana Zbigniewa Wrzoska – niezależnego rzeczoznawcę samochodowego (opinia nr 149/3/2014 z dnia 26 marca 2014 r.).

1. Marka: **Fiat**,
2. Model: **Ducato 15 2.3 JTD Kat. 3.3 t**,
3. Wersja: **Bus**,
4. Nr rej: **FZ 73721**,
5. Rok produkcji: **2003**,
6. VIN: **ZFA24400007362116**,
7. Data pierwszej rejestracji: **2003-12-20**,
8. Data ważności badania technicznego: brak - **nie spełnia wymagań technicznych**,
9. Przebieg: **295.188 km**,
10. Kolor powłoki lakierniczej: **czerwony, 2-warstwowy typu uni**,
11. Dop. masa całkowita / ładowność: **3.300 kg / 1.250 kg**,
12. Rodzaj nadwozia: **kombi wydłużone 4 drzwiowe 6 + 3-osobowe**,
13. Rodzaj silnika: **z zapłonem samoczynnym**,
14. Pojemność / moc silnika: **2.286 ccm / 81 kW (110 KM)**,
15. Doładowanie: **turbosprężarka**,
16. Liczba cylindrów / układ cylindrów: **4 /rzędowy**,
17. Rodzaj skrzyni biegów: **manualna**,
18. Wyposażenie dodatkowe:
  - antena radiowa,
  - radioodtwarzacz CD,
  - fotel kierowcy z podłokietnikiem, z regulacją wysokości, z regulacją lędźwiową,
  - fotel pasażera podwójny z podłokietnikiem, regulowany,
  - immobilizer,
  - kolumna kierownicy regulowana,
  - wspomaganie układu kierowniczego
  - komputer pokładowy,

- korek wlewu paliwa zamykany na klucz,
- pasy bezpieczeństwa, napinacze pasów bezpieczeństwa,
- oświetlenie przestrzeni bagażowej,
- poduszka powietrzna kierowcy,
- półka pod dachem w kabinie,
- schowek pasażera w desce rozdzielczej zamykany,
- siedzenia 3 osobowe w II i III rzędzie,
- stabilizatory dodatkowe,
- szyby boczne tylne przesuwane,
- światła z regulacją kąta pochylecia,
- światło dodatkowe STOP,
- tapicerka z materiału,
- zagłówki na wszystkich miejscach,
- zegar cyfrowy,
- tarcze kół stalowe, opony 205/70 – ogumienie BRIDGESTONE 205/70 R15C 106R BLIZZAK

W 800 TL,

- stan techniczny ogumienia – zużycie 50 %,
- klimatyzacja,
- ogrzewanie dodatkowe.

Pojazd z elementami:

- uszkodzonymi – drzwi tylne lewe, błotnik tylny lewy, listwa drzwi i błotnika tylnego lewego, lampa tylna lewa, wyciek z półosi przedniej strona lewa,
- z głębokimi ogniskami korozji – pokrywa bagażnika, błotnik tylny prawy, błotnik tylny lewy.