

p. D. Brzezina
08.08.17 w 1

od M. K.
z. K.
z. K.
08.08

FORMULARZ WNIOSKU/INTERPELACJI*/**

Zgłoszony/a na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu: 7.08.2017

przez Radną/Radnego: 26.08.2017 K. Odojczyk

w sprawie: Remontu jazu w Rybojadach

Treść wniosku/interpelacji:

Został wyremontowany jaz w Rybojadach
miał być założone iglice
co jest powodem zakaz używania
iglic na tym jazu

Propozycja załatwienia sprawy:
(wypełnić w przypadku wniosku)

K. Odojczyk

(podpis)

*zaznaczyć właściwe

odebrać od H. K.

Każdy wniosek składany przez Radnego, zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Województwa Lubuskiego powinien zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz (przede wszystkim) **proponując jej załatwienie. Wniosek, który nie będzie zawierał propozycji rozwiązania sprawy, będzie traktowany i rozpatrywany jako interpelacja, czyli kierowany do departamentu merytorycznego a nie do Zarządu Województwa.



Zielona Góra, 2017-08-22

DW.I.0003.3.2017

W PŁY N E Ł O
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Biuro Sejmiku

Pan
Zbigniew Kołodziej
Radny
Województwa Lubuskiego

22-08-2017
Nr rel. 1379 ilość zał.

W nawiązaniu do złożonej przez Pana podczas XXXVI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 7 sierpnia 2017 r. interpelacji w sprawie remontu jazu na rzece Obrze w Rybojadach informuję, że w roku 2016 zlecono wykonanie kompletu iglic (150 szt.) umożliwiających piętrzenie wód rzeki oraz wymieniono podkład kładki roboczej jazu w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się po obiekcie. Ponadto w miesiącu grudniu 2016 r. otrzymano wyniki zleconej przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. ekspertyzy stanu technicznego budowli hydrotechnicznej dla jazu koźłowo - iglicowego na rzece Obra km 78+820 opracowane przez Biuro Doradztwa i Nadzoru Budowlanego BoDBuD Bogusław Zieliński we Wrocławiu.

Ze sporządzonej ekspertyzy wynika, że powyższy obiekt hydrotechniczny jest w stanie technicznym niedostatecznym, nie jest przydatny do dalszego użytkowania oraz jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. Z uwagi na zły stan techniczny jazu, w szczególności stalowej konstrukcji wsporczej zamknięć – nie zaleca się prowadzenia piętrzenia wody jazem.

Założenie iglic umożliwiających piętrzenie rzeki może zostać wykonane po przeprowadzeniu kapitalnego remontu lub po przebudowie jazu i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Według oceny ekspertów jaz Rybojady nie nadaje się do odbudowy do stanu pierwotnego, bowiem konstrukcja koźłowo – iglicowa jest rozwiązaniem anachronicznym, stwarzającym duże problemy eksploatacyjne i kosztownym. Proponowanym rozwiązaniem ekspertów jest rozebranie jazu, a nie jego planowanie odbudowy, ponieważ koszty remontu mogą co najmniej o 100% przekroczyć koszty budowy nowego nowoczesnego jazu.

Z uwagi na znaczny koszt wykonania ewentualnych robót związanych z realizacją prac zadanie to nie zostało uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym w bieżącym roku.

Z poważaniem
Stanisław Tomczyszyn