

FORMULARZ WNIOSKU/INTERPELACJI\*\*

Zgłoszony/a na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu: 23.04.2018  
 przez Radną/Radnego: Groyna Doreen  
 w sprawie: Ratowanie zabytkowego kościoła filialnego  
p.w. św. Józefa w Rybocicach gminy Stubice.

## Treść wniosku/interpelacji:

Wnioskuje o dofinansowanie w celu ratowania od całkowitej degradacji zabytkowego kościoła z XV w w 1774 r - gminotworze przebudowanego / w miejscowości Rybocice p.w. Św. Józefa gmina Stubice.  
 Wnioskuje o kwotę 200 tysięcy na zabezpieczenie przedkryciem dachu i odwodnienie.

Załącznik: zalecenie konserwatora - zabytki

Propozycja załatwienia sprawy:  
(wypełnić w przypadku wniosku)

Odpowiedź na piśmie.

Doreen Groyna

(podpis)

\*zaznaczyć właściwe

\*\*Każdy wniosek składany przez Radnego, zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Województwa Lubuskiego powinien zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz (przede wszystkim) **propozycję jej załatwienia**. Wniosek, który nie będzie zawierał propozycji rozwiązania sprawy, będzie traktowany i rozpatrywany jako interpelacja, czyli kierowany do departamentu merytorycznego a nie do Zarządu Województwa.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze  
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Kosynierów Gdyńskich 75  
66-400 Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski,..... 02. 04. 2015

tel./fax 95 7200521; 7200346  
[www.lwzkz.pl](http://www.lwzkz.pl); [delegatura.gorzow@lwzkz.pl](mailto:delegatura.gorzow@lwzkz.pl)

ZN- G.5183.3.2015 [Słtu]

Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. N.M.P. Królowej Polski  
ul. 1-go Maja 31  
69 – 100 Słubice

**Dotyczy:** wniosku złożonego w Delegaturze WUOZ w Gorzowie Wlkp. w dniu 11.02.2015r., w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dotyczących stanu zachowania zabytku – kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Rybolicach, gmina Słubice.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura WUOZ w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Delegatury, w oparciu o ustalenia z przeprowadzone oględziny w dniu 13 marca 2015 r. w/w zabytku (protokół nr 21/2015), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedkłada następujące zalecenia konserwatorskie:

1. kościół filialny p.w. św. Józefa w Rybolicach, gmina Słubice stanowi budowlę niejednorodną chronologicznie, najstarszą część stanowią mury obwodowe korpusu nawy z ok. XV wieku, następnie w latach 70-tych XVIII wieku kościół został przebudowany w stylu barokowym. Świątynie wraz z otaczającym terenem pocmentarnym usytuowano na lekko wyniesionym nawsiu w centrum wsi. Przedmiotowy kościół stanowi jeden z najstarszych i wartościowych zabytków na terenie miejscowości i gminy, który objęty został ochroną prawną na podstawie decyzji wpisu do rejestru zabytków nr 276 z dnia 10.04.1961r. oraz decyzji KOK-I-43/76 z dnia 26.10.1976 r. Skutkiem tego, podlega on ochronie konserwatorskiej na mocy art. 7 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. w oparciu o przeprowadzone oględziny zabytku ustalono:
  - 1) widoczne ślady zawilgocenia na całym obwodzie budynku w dolnej partii murów obwodowych u przyziemia i powyżej, zacieki wody opadowej i glony w narożnikach i kątach oraz wysuniętych elementach architektonicznych (skarpy, gzymsy, cokół), silnie zawilgocona betonowa opaska, ubytki tynków na elewacjach, uszkodzenia murów i gzymsów wieńczących pod okapem dachu oraz ubytek drewnianego gzymsu koronującego na elewacji frontowej –wejściowej wieży. Pokrycie dachu szczególnie korpusu z blachy jest zdeformowane i odkształcone, wtórnie pomalowana powierzchnia blachy dachowej łuszczy się, co daje efekt nieestetycznego wyglądu, odgięcia i źle wyprofilowane obróbki blacharskie/opierzenia, nieszczelności blachy na złączach i styku z murami, wadliwie zamocowane i niewypoziomowane orywnowanie sprawia, iż woda

opadowa spływa po elewacji i zawilgaca mur, brak spadków terenu dla grawitacyjnego odpływu wody deszczowej od budynku, wskutek czego woda wsiąka bezpośrednio w mur i fundamenty, analogicznie brakujące przedłużenie rur spustowych powoduje nieprawidłowe odprowadzenie wody poza obręb murów, widoczne ślady mechanicznych uszkodzeń na elewacjach i detalu architektonicznego, w tym m.in. zbitcie detalu ozdobnego na wysokości cyferblatu na elewacjach wieży, stolarka okiennic wieży wykazuje ślady zużycia, częściowo przekomponowano pierwotną kompozycję elewacji oraz wprowadzono wtórne dewaloryzujące elementy w postaci okna PCV zamontowanego w zakrystii od strony absydy. Wnętrze kościoła jest utrzymane w dobrym stanie, o przekształconej kompozycji i wystroju, o odeskowanym pułapie belkowego stropu oraz ścian bocznych w dolnej części obitych deskami (boazerią), wtórnej posadzce lastrykowej (pierwotnie ceglanej). Z historycznego wyposażenia pozostał ołtarz ambonowy w transepcie bocznym, mensa, ambona, fisharmonia, krzyż. W złym stanie technicznym znajduje się kamienno-ceglany mur okalający teren kościelny;

2) w związku z powyższym zaleca się:

- doraźnie zabezpieczyć nieszczelności dachu i docelowo przywrócić ceramiczne pokrycie z dachówki karpiówki,
- wykonanie bądź wymianę opierzeń w miejscach newralgicznych (w części na styku dachu z murem),
- wykonać izolację pionową fundamentów i założyć przepuszczalną opaskę na obwodzie murów po usunięciu obecnej betonowej,
- wyprofilować spadki terenu dla swobodnego odpływu wody,
- skorygować mocowanie i wypoziomować rynny wraz z przedłużeniem odpływów od rur spustowych, zweryfikować czy przekrój rur spustowych jest wystarczający dla odprowadzenia wody, ewentualnie zamontować rury o większej średnicy,
- usunąć bluszcz porastający część elewacji od strony północno-zachodniej,
- rekonstrukcję barokowej kompozycji elewacji w oparciu o materiały ikonograficzne wraz z odtworzeniem i uzupełnieniem brakujących elementów detalu architektonicznego oraz renowacja elewacji – tynków, po uprzednim osuszeniu murów,
- docelowo zrekonstruować zwieńczenie wieży z chorągiewką, wg przekazów ikonograficznych oraz zegar na wieży,
- odtworzyć historyczny wygląd okiennic w wieży oraz kompozycję witraży,
- docelowo wymienić okno pcv w zakrystii na inne o wyglądzie nawiązującym do historycznej formy i kompozycji okien w kościele,
- usunąć elementy ahistoryczne typu - posadzka lastrykowa, boazeria na ścianach.
- postuluje się przywrócenie jednorodnego stylowo barokowego wystroju wnętrza świątyni wraz odtworzeniem formy i kompozycji wykończenia stropu. Dopuszcza się również możliwość realizacji programu nowej aranżacji ołtarza głównego, zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgii przy uwzględnieniu zabytkowego charakteru kościoła i zachowanego wyposażenia.

W/w zalecenia konserwatorskie zostały wydane na wniosek Zainteresowanego.

Otrzymuje: Adresat.

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
*mgr Błażej Skaziński*  
Kierownik Delegatury



Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7  
65-057 Zielona Góra  
tel +48/68/456 52 00 fax +48/68/456 52 96  
www.lubuskie.pl

WYSLANO

02/05/2018

Zielona Góra, 30 kwietnia 2018 r.

WPŁYNEŁO  
DS.I.0003.3-2018  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Biuro Sejmiku

30-04-2018

Pani  
**Grażyna Dereń**  
Radna Województwa Lubuskiego

Nr rej. .... ilość zał. ....

Podpis ..... *Szenowna Pani Radna,*

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 23 kwietnia br. podczas XLIV Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, dotyczącą dofinansowania zabytkowego Kościoła filialnego pw. św. Józefa Oblubieńca w Rybocicach, z przykrością informuję, że w tegorocznym budżecie województwa nie ma już możliwości udzielenia pomocy finansowej na realizację prac przy zabytku. Środki pieniężne przeznaczone na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Województwa Lubuskiego zostały wykorzystane w całości.

Zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego określa *uchwała Nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r.* (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 23 października 2012 r. poz. 1874). Zgodnie z jej treścią dofinansowanie może nastąpić po złożeniu przez uprawniony podmiot **wniosku o udzielenie dotacji celowej** wraz z wymaganymi załącznikami w określonym w § 3 ust. 4 wspomnianej uchwały w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Obowiązujący wzór *wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa lubuskiego* dostępny jest na stronie [www.lubuskie.pl](http://www.lubuskie.pl) – Zadania Urzędu – Edukacja i kultura - Dotacje na zabytki – Wniosek do pobrania. Informuję Panią Radną, że w tym roku Parafia pw. N.M.P. Królowej Polski w Słubicach nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytkach.

Pragnę Panią Radną zapewnić, że w momencie pojawienia się okoliczności umożliwiającej dofinansowanie wynikające np. z rezygnacji z dotacji jednego z tegorocznych beneficjentów, niezwłocznie skontaktujemy się z Parafią.

Jednocześnie przypominam i zachęcam do złożenia w przyszłym roku w obowiązującym terminie odpowiednich dokumentów, co pozwoli rozpocząć procedurę aplikacyjną umożliwiającą uzyskanie z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji na prace przy zabytku.

Z poważaniem  
Stanisław Tomczyszyn  
WICEMARSZAŁEK  
Stanisław Tomczyszyn