

UCHWAŁA NR ...207/1788/2002...  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
z dnia .....13 maja.....2002 roku

**w sprawie udzielenia zgody na zbycie sprzętu transportowego  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) i § 2 ust. 4 uchwały Nr XVIII/117/2000 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Lubuskie mogą zbywać, wydierżawiać lub wynajmować majątek trwały ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 18, poz. 165 ), uchwala się co następuje :

**§ 1**


Udziela się zgody Lubuskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Pulmonologiczno – Kardiologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Torzymiu, na zbycie w drodze przetargu zbędnego sprzętu transportowego wymienionego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Bochenński

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ... 207/1988/2002  
z dnia ... 13 maja ... 2002 roku

## Wykaz zbędnego sprzętu transportowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu

L.p.	Nazwa sprzętu, typ	Rok prod.	Nr rejestr.	Umorzenie	Uwagi
1	Ciągnik Ursus C-360	1980	ZGX 586	100%	Konieczność wymiany silnika, hydrauliki i ogumienia. Koszt naprawy przekroczy wartość rynkową ciągnika.
2	Ładowacz cyklop	1989	-		Zepsuty, naprawa nieopłacalna
3	przyczepa, wywrotka 3,5 t Sanok, typ D-45	1969	ZGP 915 R		skorodowane nadwozie, zużyte ogumienie i hydraulika, niemożliwa rejestracja
4	przyczepa 3,5 t, wywrotka typ D-45	1969	ZGP 125 X		
5	przyczepa, wywrotka typ D-47 A	1981	ZGP 290 R		
6	przyczepa konna	-	-		nie znajduje zastosowania w Szpitalu
7	Samochód Żuk typ A-11B	1984	ZGT 9397		nie jest możliwa rejestracja po remoncie
8	Wózek akumulatorowy WNA 1320	1982	-		nie jest celowa eksploatacja ze względu na duży koszt zakupu ogniw i koszt remontu
9	wózek akumulatorowy Melex	1986	-		zepsute, wysokie koszty remontu
10	wózek akumulatorowy Melex	1986			
11	wózek akumulatorowy WA-2	1973			