





P.P.1, ... Numer przekroju pomiarowego




Przekroje pomiarowe dla linii 400 kV Baczyna - Plewiska.	Pomiary wykonali:			
	Autoryzował:			
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. LABORATORIUM BADAWCZE ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, Akredytacja AB 269	Data:	Raport nr:	Strona w raporcie:	Nr rysunku:
	27.12.2023	EE/LA/ 221 /23	Załącznik nr 1	1



Linia 220 kV relacji:
 SE Gorzów - SE Leśniów



Linia 110 kV relacji:
 SE Zielonysł - SE Międzyrzecz



P.P.12, ... Numer przekroju pomiarowego

Przekroje pomiarowe
 dla linii 400 kV Baczyna - Plewiska.

Pomiary
 wykonali :

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
 LABORATORIUM BADAWCZE
 ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, Akredytacja AB 269








Autoryzował:

Data:
 27.12.2023

Raport nr:
 EE/LA/ 221 /23

Strona w raporcie:
 Załącznik nr 1

Nr rysunku:
 2



P.P.20, ... Numer przekroju pomiarowego

Przekroje pomiarowe dla linii 400 kV Baczyna - Plewiska.

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, Akredytacja AB 269

Pomiary wykonali:




Autoryzował:

Data:
27.12.2023

Raport nr:
EE/LA/ 221 /23

Strona w raporcie:
Załącznik nr 1

Nr rysunku:
3



P.P.29, ... Numer przekroju pomiarowego

Przekroje pomiarowe dla linii 400 kV Baczyna - Plewiska.

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, Akredytacja AB 269

Pomiary wykonali :





Autoryzował:

Data:
27.12.2023

Raport nr:
EE/LA/ 221 /23

Strona w raporcie:
Załącznik nr 1

Nr rysunku:
4



P.P.33, ... Numer przekroju pomiarowego

Przekroje pomiarowe dla linii 400 kV Baczyna - Plewiska.

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, Akredytacja AB 269

Pomiary wykonali :

Autoryzował:


Data:
27.12.2023

Raport nr:
EE/LA/ 221 /23


Strona w raporcie:
Załącznik nr 1

Nr rysunku:
5

P.P.39




P.P.40




wielkopolskie


P.P.41





P.P.42



P.P.43



P.P.44



P.P.39, ... Numer przekroju pomiarowego

Przekroje pomiarowe dla linii 400 kV Baczyna - Plewiska.

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, Akredytacja AB 269

Pomiary wykonali :

Autoryzował:

Data:
27.12.2023

Raport nr:
EE/LA/ 221 /23

Strona w raporcie:
Załącznik nr 1

Nr rysunku:
6