

Szczegółowy opis pojazdu HONDA ACCORD

sporządzony na podstawie ekspertyzy wykonanej przez mgr inż. Zbigniewa Wrzoska –
certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego (opinia nr 13/05/2020 z dnia 14.05.2020 r.).

1. Marka:	HONDA
2. Model:	ACCORD 2.4 MR'08
3. Nr rej:	FZ87239
4. Rok produkcji:	2010
5. VIN:	JHMCU2600AC204915
6. Data pierwszej rejestracji:	17.06.2010 r.
7. Data ważności badania technicznego:	03.06.2020 r.
8. Data ważności ubezpieczenia OC:	16.06.2021 r.
9. Przebieg:	511 802 km
10. Rodzaj nadwozia:	SEDAN, 4-DRZWIOWY
11. Rodzaj silnika:	Z ZAPŁONEM ISKROWYM (WTRYSK)
12. Pojemność/moc silnika:	2354 cm³/148 kW (201KM)
13. Liczba cylindrów/układ cylindrów:	4/RZĘDOWY
14. Rodzaj skrzyni biegów:	AUTOMATYCZNA

W wyniku przeprowadzonych bezpośrednich oględzin pojazdu stwierdzono:

- szkło lamp przednich matowe,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego zarysowana,
- listwa drzwi przednich lewych zarysowana,
- zderzak tylny zdeformowany odkształcony,
- błotnik przedni prawy odpryski lakieru,
- pokrywa silnika liczne odpryski lakieru,
- słupek przedni prawy z miejscowym wgnieceniem,
- wykładzina wewnętrzna drzwi przednich lewych poprzecierana, rozerwana,

- fotel kierowcy zdeformowany,
- próg boku prawego skorodowany,
- tarcze hamulcowe skorodowane.

Pojazd poddany był naprawie blacharsko – lakierniczej – prawy bok pojazdu.

Podczas badania przeprowadzono próbę uruchomienia silnika, która zakończyła się niepowodzeniem z uwagi na rozładowany akumulator.

05 CZE. 2020

Ciel

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO
5.06.2020 *PT*
Katarzyna Turczyniak